


Czułość przyrządów pomiarowych

Cel: Pokazanie czułości przyrządów pomiarowych – „szumów własnych” układów elektronicznych, galwanometru.

Przyrządy: Galwanometr, mierniki o różnych zakresach, oscyloskop



Opis: Demonstracja działania przyrządów pomiarowych. Omówienie podstawowych parametrów przyrządu pomiarowego takich jak: nazwa przyrządu – określająca rodzaj mierzonej wielkości i zasadę pomiaru, zakres pomiarowy, czułość przyrządu. Wpływ warunków zewnętrznych, taki jak ciśnienie, temperatura, wilgotność, natężenie pola elektromagnetycznego na procesy zachodzące w przyrządzie pomiarowym i na wskazania przyrządu.

Tagi: Czułość przyrządów pomiarowych, szумы własne

Literatura: Zakładka: Bibliografia [12, 36].